

UQ WiMAX

UQ WiMAX USB TYPE **UD01SS**

インストールマニュアル (Windows OS 用)

このマニュアルでは、「WiMAX サービスに接続していない状態でプログラムアップデートを行いたい場合」や、「製品付属のインストール CD-ROM を紛失された場合」の、UQ WiMAX Connection Utility およびドライバのインストール手順を説明しています。

ユーティリティを弊社製品ホームページからダウンロードしたら、このマニュアルの手順に従ってインストールしてください。

- Windows 7®は、Window 7®Home Premium, Window 7®Professional, Window 7®Enterprise, Window 7®Ultimate の各日本語版 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64) 版の略です。
- Windows Vista®は、Windows Vista® Home Basic, Windows Vista Home® Premium, Windows Vista Business および Windows Vista Ultimate®の各日本語版かつ 32 ビット (x86) 版の略です。
- Windows® XP は、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Microsoft、Windows、Windows7、Windows Vista、Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- このマニュアルでは、Windows XP の画面を例に説明しています。

インストール手順

ご注意 次の作業の前に、パソコンから UD01SS を取り外しておいてください。


メモ Windows には、「コンピュータの管理者」(Windows XP) または「管理者」(Windows Vista、Windows 7) でログオンしてください。
詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

1 ダウンロードしたユーティリティを実行します。

インストーラーが起動し、次の画面が表示されます。




メモ お使いのパソコンに最新のドライバ、UQ WiMAX Connection Utility およびファームウェアがインストール済みの場合は、次の画面が表示されます。アップデートは必要ありませんので、[OK] ボタンを押してインストールを終了してください。UD01SS は現状のままお使いいただけます。




ご注意 インストール中は、パソコンから絶対に UD01SS を抜き差ししないでください。正常にインストールできないおそれがあります。


2 次の画面が表示されたら、[次へ] ボタンをクリックします。



3 [インストール] ボタンをクリックします。



4 [完了] ボタンをクリックします。



これでドライバのインストールが完了しました。そのままの状態为数秒間、お待ちください。


次の画面が表示された場合は、インストールは完了です。




次の画面が表示された場合は、引き続き UQ WiMAX Connection Utility をインストールします。以降の手順に従って操作してください。




5 インストールで使いたい言語をクリックして反転表示にし、[次へ] ボタンをクリックします。




6 [次へ] ボタンをクリックします。




7 [使用許諾契約の全条項に同意します] をクリックしてチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックします。



8 [インストール] ボタンをクリックします。



9 [完了] ボタンをクリックします。



次の画面が表示され、パソコンが再起動します。



10 パソコンが起動したら、UD01SS をパソコンに取り付けます。

- メモ
- ・ 詳しくは取扱説明書を参照してください。
 - ・ UD01SS をパソコンに挿入した際、パソコンの画面に「UD01SS インストーラー」というメッセージが表示される場合がありますが、無視してください。
 - ・ ドライバだけがインストールされていない状態でこのユーティリティをインストールした場合、UD01SS が正常に動作しないことがあります。その場合はユーティリティとドライバをアンインストールして、再度手順1からインストールを実行し直してください。

11 デスクトップに作られた「WiMAX GO」アイコンをダブルクリックします。




UQ WiMAX Connection Utility が起動します。


UD01SS のファームウェアの更新がある場合、自動的にファームウェアのアップデートが始まります。以降の手順に従って操作してください。

- メモ
- 手順 12 の画面が表示されない場合は、UD01SS のファームウェアは最新です。現状のまま使用できます。

12 [OK] ボタンをクリックします。



13 [OK] ボタンをクリックします。



これですべてのインストール作業が完了です。

WiMAX への接続方法や UQ WiMAX Connection Utility の操作方法は、取扱説明書を参照してください。